

TINTA USO GERAL



Características

- Uso externo e interno;
- Excelente resistência à intempéries;
- Identificação da cor da tinta pela cor da tampa da embalagem;
- Possui bico ergonômico;
- Ótima cobertura e secagem rápida.

Modo de Usar

- É recomendado o uso do fundo antes da aplicação da tinta para uma melhor aderência e uniformidade e aplicação em metais;
- O uso do verniz proporciona uma melhor proteção e acabamento;
- Mantenha a superfície limpa e seca, removendo impurezas como pó, ceras, gorduras, óleos e resíduos existentes.
- Agite a lata vigorosamente antes de cada aplicação;
- Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato;
- Aplique a uma distância aproximada de 25cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes, cobrindo a área desejada;
- Para melhor uniformidade e acabamento, aplicar duas a três demãos.

Código	Cor	Rendimento Aprox.	Conteúdo
01 09 10 0735	Alumínio	1,7 a 2,1 m ²	350ml
01 09 10 1235	Amarelo		
01 09 10 2735	Azul		
01 09 10 1335	Azul Claro		
01 09 10 1435	Azul Escuro		
01 09 10 1035	Bege		
01 09 10 1535	Branco Brilhante		
01 09 10 0335	Branco Fosco		
01 09 10 0635	Dourado		
01 09 10 2835	Gelo		
01 09 10 0235	Grafite		
01 09 10 1735	Laranja		
01 09 10 0835	Marrom		
01 09 10 1835	Preto Brilhante		
01 09 10 0435	Preto Fosco		
01 09 10 1935	Rosa		
01 09 10 2035	Verde		
01 09 10 0935	Verde Escuro		
01 09 10 0535	Vermelho		

Embalagens: 12 unidades

Aplicações

Indicado para uso em diversos tipos de substratos como alumínio, cobre, latão, galvanizados, ferro, madeira, cerâmica, gesso, entre outros.

Importante

- Não armazenar em locais com temperaturas superiores a 50°C (risco de explosão).
- Em dias de muito frio recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura.
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar.
- Fazer um teste em uma pequena área para certificar-se da compatibilidade e secagem do produto em madeira, papel, gesso, metal, couro cerâmica, vime, plásticos e acrílicos.
- Após a utilização vire o frasco de "cabeça para baixo" e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás.