

## TINTA METÁLICA, FLUORESCENTE E ALTA TEMPERATURA



### Características

- Uso externo e interno;
- Identificação da cor da tinta pela cor da tampa da embalagem;
- Possui bico ergonômico;
- Ótima cobertura e secagem rápida.
- **Linha Alta Temperatura:**
  - Após aplicadas, suportam temperaturas de até 600°C.
- **Linha Fluorescente:**
  - Proporcionam efeitos luminosos quando expostas à luz.
- **Linha Metálica:**
  - Proporcionam efeitos metálicos.

### Modo de Usar

- É recomendado o uso do fundo antes da aplicação da tinta em metais para uma melhor aderência e uniformidade;
- O uso do verniz proporciona uma melhor proteção e acabamento;
- Mantenha a superfície limpa e seca, removendo impurezas como pó, ceras, gorduras, óleos e resíduos existentes.
- Agite a lata vigorosamente antes de cada aplicação;
- Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato;
- Aplique a uma distância aproximada de 25cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes, cobrindo a área desejada;
- Para melhor uniformidade e acabamento, aplicar duas a três demãos.

Código	Cor	Tipo	Rendimento Aprox.	Conteúdo
01 09 12 1235	Amarelo	Fluorescente	1,2 a 1,5 m <sup>2</sup>	350ml
01 09 12 1735	Laranja			
01 09 12 1935	Rosa			
01 09 12 2035	Verde			
01 09 11 1335	Azul	Metálico	1,3 a 1,6 m <sup>2</sup>	
01 09 11 3035	Bronze			
01 09 11 2935	Cobre			
01 09 11 2535	Cromado			
01 09 11 0635	Dourado			
01 09 11 3135	Ouro			
01 09 11 3235	Prata			
01 09 11 1835	Preto			
01 09 11 0935	Verde			
01 09 11 0535	Vermelho			
01 09 13 0735	Alumínio	Alta Temperatura	1,1 a 1,3 m <sup>2</sup>	
01 09 13 1835	Preto			

**Embalagens: 12 unidades**

### Aplicações

**Linha Alta Temperatura:** Principalmente indicadas para pinturas de partes EXTERNAS de objetos ou superfícies metálicas que são submetidas a altas temperaturas como escapamentos, fogões, churrasqueiras, chaminés e lareiras.

**Linha Fluorescente:** Utilizadas em ambientes iluminados como lojas, escolas, artesanato e vitrines.

**Linha Metálica:** Principalmente indicadas para peças e objetos de decoração interna, objetos artesanais, ferro, madeira, cerâmica e metais.

### Importante

- Não armazenar em locais com temperaturas superiores a 50°C (risco de explosão).
- Em dias de muito frio recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura.
- Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar.
- Fazer um teste em uma pequena área para certificar-se da compatibilidade e secagem do produto em madeira, papel, gesso, metal, couro cerâmica, vime, plásticos e acrílicos.
- Após a utilização vire o frasco de "cabeça para baixo" e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás.